

Identification

Identifiant	13SIS07124
Nom usuel	Groupe scolaire Ruffi
Adresse	92 Rue de Ruffi
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT - 13203
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités (ancienne forge BASIAS PAC1302243) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (toluène, xylènes, l'éthylbenzène et des hydrocarbures) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut	Diffusé
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	892385.0 , 6248970.0 (Lambert 93)
Superficie totale	2618 m²
Perimètre total	343 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT	A	5	16/04/2018
MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT	A	66	16/04/2018


Documents

Cartographie



Périmètre du SIS
 Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07124



Périmètre du SIS
 Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07124